

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-kanalowy-kaisai-kti-18hwg32x-5-3kw-jednostka-wewnetrzna-p-330.html>

Klimatyzator kanałowy Kaisai KTI-18HWG32X 5,3KW jednostka wewnętrzna



Cena	50 000,00 zł
------	---------------------

Numer katalogowy	F55D-56781
------------------	-------------------

Opis produktu

Klimatyzator kanałowy SLIM KTI

Klimatyzatory kanałowe slim KAISAI stosowane są w obiektach o dużych powierzchniach, a ich atutem jest możliwość dowolnego rozprowadzenia powietrza kanałami oraz nawiewnikami w całej przestrzeni sufitu podwieszanego. Taki klimatyzator pomaga utrzymać stałą, jednakową temperaturę w całym klimatyzowanym pomieszczeniu, jest też dyskretny i stylowy – wyloty kanałów osłania elegancka kratka, która nie rzuca się w oczy, przez co będzie doskonale pasowała do wszystkich stylów architektonicznych, od boho aż po industrialny.

Chociaż najczęściej tego rodzaju technologia spotykana jest w przestrzeniach publicznych, to doskonale sprawdzi się też w domach i mieszkaniach prywatnych inwestorów. Klimatyzator kanałowy slim od KAISAI, wbrew obiegowej opinii, wcale nie wymaga montażu sufitu podwieszanego – kanały mogą być zamontowane również w ścianach, a niektórzy właściciele domów montują je bezpośrednio do sufitów i z powodzeniem maskują w swoich wnętrzach.

Technologia dla Twojego komfortu

Serię klimatyzatorów kanałowych slim charakteryzuje znaczny spręż dyspozycyjny – 160 Pa przy zachowaniu niskiego poziomu hałasu. Urządzenie posiada niższą wysokość niż standardowe urządzenia kanałowe, dzięki czemu jego montaż jest możliwy w niewielkiej przestrzeni sufitu podwieszanego. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii klimatyzator automatycznie dostosowuje ciśnienie statyczne i utrzymuje stały strumień przepływu powietrza. Grzałka karteru sprężarki zapobiega absorpcji czynnika przez olej, mogącej nastąpić przy spadku temperatury. Grzałka tacy ociekowej wspomaga pracę klimatyzatora w trybie grzania, zapobiegając jej zalodzeniu, poprawiając efektywność jej pracy i minimalizując ryzyko wystąpienia usterki wentylatora.